

Отчет об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара в ГБОУ школа-интернат с. Малый Толкай на 9 апреля 2019 года.

№	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Принятые меры
Школа (1-й этаж)				
1	В левом крыле размещено два складских помещения на дверях помещений не нанесены обозначения их категорий по пожарной опасности, а так же класса зоны.	П.20 «Правил противопожарного режима в РФ» утв. Постановление Правительства РФ «О противопожарном режиме» №390 от 25.04.2012.	01.09.2019	Выполнено. На дверях складских помещений нанесено обозначение КПО и класса зоны. Зона П-П 
2.	Под лестничным маршем (правой лестничной клетки) размещен стеллаж с обувью.	Подпункт «к» п.23 «Правил противопожарного режима в РФ» утв. Постановление Правительства РФ «О противопожарном режиме» №390 от 25.04.2012.	01.09.2019	Выполнено. Стеллаж под лестничным маршем убран.
3.	Складское помещение, расположенное в левом крыле, не разделено противопожарными преградами (не	Ч.1, ч.2, ч.3, ч.4, ст..5, п.1, п.2 ч1, ст.6, ст.88.ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ.	01.09.2019	Выполнено. Склад ликвидирован.

	установлена противопожарная дверь)			
4.	Не обеспечено наличие в помещении пожарного поста (диспетчерской) инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты	П.64 «Правил противопожарного режима в РФ» утв. Постановление Правительства РФ «О противопожарном режиме» №390 от 25.04.2012.	01.09.2019	Выполнено. Помещения пожарного поста (диспетчерской) обеспечены «Инструкцией о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты»
Школа (2-й этаж)				
5.	Расстояние от извещателей до электросветильников в правом крыле коридора менее 0,5 м.	Ч.4 ст.4, ст.6, ч.1 стр.83 Федерального Закона №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».	01.09.2019	Работы ведутся, планируется выполнение до 08.2019
6.	Доводчик на двери правой лестничной клетки, отделяющий от коридора не обеспечивает плотное закрытие дверей в притворах.	Ч.1, ч.2, ч.3, ч.4, ст..5, п.1, п.2 ч1, ст.6, ст.89.ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.2.5 Свода правил СП	01.09.2019	Выполнено. Доводчик на двери правой лестничной клетки, отделяющий от коридора, отремонтирован, обеспечивает плотное закрытие дверей в притворах.

		1.13130.2009 Системы противопожарной защиты . Эвакуационные пути и выходы.		
Школа (3-й этаж)				
7.	Расстояние от извещателей до электросветильников в правом крыле коридора менее 0,5 м.	Ч.4 ст.4, ст.6, ч.1 стр.83 Федерального Закона №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»	01.09.2019	Работы ведутся, планируется выполнение до 08.2019
8.	Не проведена своевременная перезарядка огнетушителя №14 установленного в кабинете информатики.	П.70 «Правил противопожарного режима в РФ» утв. Постановление Правительства РФ «О противопожарном режиме» №390 от 25.04.2012.	01.09.2019	Выполнено. Произведена замена огнетушителя №14 в кабинете информатики на перезаряженный в 09. 2017г, о чем в Журнале учета огнетушителей произведена запись.
Школа (общее по зданию)				
9.	Не проводится в соответствии с инструкцией изготовителя проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки), с составлением акта (протокол) проверки ее состояния (огнезащитный состав Лакрон БИО,	П.21 «Правил противопожарного режима в РФ» утв. Постановление Правительства РФ «О противопожарном режиме» №390 от 25.04.2012.	01.09.2019	Заклучен договор на экспертизу огнезащитной обработки № 05- ИОО/2019 от 09.04.2019 года с ООО «ПожСнабСервис». Работы запланированы на апрель-май 2019 года.

	огнезащита проведена 22.11.2014 , периодичность проверки 1 раз в 2 года)			
10.	Отсутствует ограждение на кровле старой части здания, уклон кровли составляет 12% и высота до карниза более 7 метров.	ч.1, ч.2, ч.3, ч.4, ст.5, п.1, п.2 ч.1 ст.6, ст.90 Федеральной закон от 22.07.2008 №123-ФЗ СП 4.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы п.7.16.	01.09.2019	Готовится проектно-сметная документация
11.	Подъезд пожарных автомобилей не обеспечен со всех сторон к зданию функциональной пожарной опасности Ф1.1.	ч.1, ч.2, ч.3, ч.4, ст.5, п.1, п.2 ч.1 ст.6, Федеральной закон от 22.07.2008 №123-ФЗ СП 4.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы п.8.1.		Подготовлена сметная документация на устройство подъездных путей к зданиям учреждения. Направленно письмо в министерство образования и науки Самарской области, руководителю Северо-Восточного управления А.Н.Каврыну №66 от 04.07.2017 года о выделении денежных средств в сумме 8631670,00 рублей на устройство подъездных путей к зданиям учреждения. Направлено письмо в министерство образования и науки Самарской области, министру Пылеву №99 от 28.09.2017 года о выделении денежных средств. Направлено письмо в министерство имущественных отношений о

				приведении собственности Самарской области (земельного участка) в соответствии с требованиями пожарной безопасности, письмо №53 в министерство образования и науки Самарской области, министру В.А.Акопян направлено 12.03.2019г.
12	На объекте не хранится исполнительная документация на установки противопожарной защиты	П.61 «Правил противопожарного режима в РФ» утв. Постановление Правительства РФ «О противопожарном режиме» №390 от 25.04.2012	01.09.2019	Монтаж АПС был осуществлен в 2004 году, контракт был заключен между министерством образования и науки Самарской области и ООО «КВН+». В имеется только рабочий проект АПС.
Спальный корпус (1 этаж)				
13	Не обеспечено наличие в помещении пожарного поста (диспетчерской) инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты	П.64 «Правил противопожарного режима в РФ» утв. Постановление Правительства РФ «О противопожарном режиме» №390 от 25.04.2012	01.09.2019	Выполнено. Помещения пожарного поста (диспетчерской) обеспечены «Инструкцией о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты»
14.	Отсутствует знак пожарной безопасности извещатель пожарный ручной (в столовой, подвале)	п. 33 «Правил противопожарного режима в РФ» утв. Постановление Правительства РФ «О противопожарном режиме» №390 от 25.04.2012	01.09.2019	Выполнено. Знак пожарной безопасности извещатель пожарный ручной (в столовой, подвале) размещен (фотоотчет)

15.	Расстояние от извещателей до электросветильников в правом крыле коридора менее 0,5 м.	Ч.4 ст.4, ст.6, ч.1 стр.83 Федерального Закона №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».	01.09.2019	Выполняется. Работы ведутся, планируется выполнение до 08.2019
16.	Огнетушитель №29 находится в не исправном состоянии, отсутствует раструб и шланг	П.478«Правил противопожарного режима в РФ» утв. Постановление Правительства РФ «О противопожарном режиме» №390 от 25.04.2012.	01.09.2019	Выполнено. Произведена замена огнетушителя №29 на исправный, о чем в Журнале учета огнетушителей произведена запись.
17.	Складское помещение, расположенное при входе в обеденный зал не разделено противопожарными преградами на всю высоту.	Ч.1, ч.2, ч.3,ч.4, ст..5,п.1,п.2 ч1, ст.6, ст.88.ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ.	01.09.2019	Выполнено. Складское помещение, расположенное при входе в обеденный зал обеспечено противопожарными преградами на всю высоту, (фотоотчет).
18.	Не обеспечено наличие механизма для самозакрывания противопожарной двери в складское помещение, расположенное при входе в обеденный зал	П. 37 «Правил противопожарного режима в РФ» утв. Постановление Правительства РФ «О противопожарном режиме» №390 от 25.04.2012.	01.09.2019	Выполнено. Противопожарная дверь в складское помещение, расположенное при входе в обеденный зал, обеспечена механизмом для самозакрывания (фотоотчет).

Спальный корпус (2 этаж)				
19.	Расстояние от извещателей до электросветильников в правом крыле коридора менее 0,5 м.	Ч.4 ст.4, ст.6, ч.1 стр.83 Федерального Закона №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».	01.09.2019	Работы ведутся, планируется выполнение до 08.2019
Спальный корпус (общее по зданию)				
20.	Не проводится в соответствии с инструкцией изготовителя проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки), с составлением акта (протокол) проверки ее состояния (огнезащитный состав Лакрон БИО, огнезащита проведена 22.11.2014 , периодичность проверки 1 раз в 2 года)	П.21 «Правил противопожарного режима в РФ» утв. Постановление Правительства РФ «О противопожарном режиме» №390 от 25.04.2012.	01.09.2019	Заключен договор на экспертизу огнезащитной обработки № 05-ИОО/2019 от 09.04.2019 года с ООО «ПожСнабСервис». Работы запланированы на апрель-май 2019 года.
21	Ограждение на кровле находится в неисправном состоянии (имеются отрывы в местах скрепления)	П.24 «Правил противопожарного режима в РФ» утв. Постановление Правительства РФ «О противопожарном режиме» №390 от 25.04.2012.	01.09.2019	Составлена дефектная ведомость. Готовится сметная документация.
22	На объекте не хранится	П.61 «Правил противопожарного	01.09.2019	Монтаж АПС был осуществлен в 2004

	исполнительная документация на установки противопожарной защиты	режима в РФ» утв. Постановление Правительства РФ «О противопожарном режиме» №390 от 25.04.2012		году, контракт был заключен между министерством образования и науки Самарской области и ООО «КВН+». В имеется только рабочий проект АПС.
23	Подъезд пожарных автомобилей не обеспечен со всех сторон к зданию функциональной пожарной опасности Ф1.1.	ч.1, ч.2, ч.3, ч.4, ст.5, п.1, п.2 ч.1 ст.6, Федеральной закон от 22.07.2008 №123-ФЗ СП 4.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы п.8.1.		Подготовлена сметная документация на устройство подъездных путей к зданиям учреждения. Направленно письмо в министерство образования и науки Самарской области, руководителю Северо-Восточного управления А.Н.Каврыну №66 от 04.07.2017 года о выделении денежных средств в сумме 8631670,00 рублей на устройство подъездных путей к зданиям учреждения. Направлено письмо в министерство образования и науки Самарской области, министру Пылеву №99 от 28.09.2017 года о выделении денежных средств. Направлено письмо в министерство имущественных отношений о приведении собственности Самарской области (земельного участка) в соответствии с требованиями пожарной безопасности. письмо №53 в

				министерство образования и науки Самарской области, министру В.А.Акопян направлено 12.03.2019г.
Территория				
24	Пожарный резервуар объемом 50м ³ находится в неисправном состоянии	П.55 «Правил противопожарного режима в РФ» утв. Постановление Правительства РФ «О противопожарном режиме» №390 от 25.04.2012.	01.09.2019	Ведутся работы по ремонту второго противопожарного гидранта на территории учреждения, после ввода его в эксплуатацию пожарный резервуар будет ликвидирован, так как находится в неисправном состоянии.
25	Не обеспечен подъезд к пожарному водоему (резервуару)	П.55 «Правил противопожарного режима в РФ» утв. Постановление Правительства РФ «О противопожарном режиме» №390 от 25.04.2012.	01.09.2019	После ввода в эксплуатацию противопожарного гидранта на территории учреждения к которому обеспечен подъезд, пожарный резервуар будет ликвидирован, так как находится в неисправном состоянии.
Режимные мероприятия				
26	В ходе повторного противопожарного инструктажа не проверяются знания стандартов, правил, норм и инструкций по пожарной безопасности, умение пользоваться первичными средствами пожаротушения, знание путей эвакуации, систем оповещения о пожаре и управления	П.3 «Правил противопожарного режима в РФ» утв. Постановление Правительства РФ «О противопожарном режиме» №390 от 25.04.2012 П.25 приказа МЧС России от 12.12.2007 №645 об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам	01.09.2019	Выполнено. Проведен внеплановый первичный инструктаж и проверка знаний, с сотрудниками школы-интерната, о чем произведена запись в Журнале противопожарного инструктажа.

	процессом эвакуации людей.	пожарной безопасности работников организаций».		
27.	Не разработана и не согласована в установленном порядке специальная программа по обучению мерам пожарной безопасности	п.3 «Правил противопожарного режима в РФ» утв. Постановление Правительства РФ «О противопожарном режиме» №390 от 25.04.2012 П.25 приказа МЧС России от 12.12.2007 №645 об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций».	01.09.2019	Выполнено. Специальная программа по обучению мерам пожарной безопасности разработана, согласована в установленном порядке.
28.	Не представлена Программа проведения вводного инструктажа утвержденная приказом (распоряжением) руководителя.	п.3 «Правил противопожарного режима в РФ» утв. Постановление Правительства РФ «О противопожарном режиме» №390 от 25.04.2012 П.25 приказа МЧС России от 12.12.2007 №645 об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций».	01.09.2019	Выполнено. Программа вводного инструктажа утверждена приказом (распоряжением) руководителя.
29	Не представлена Программа проведения первичного инструктажа утвержденная приказом (распоряжением)	п.3 «Правил противопожарного режима в РФ» утв. Постановление Правительства РФ «О противопожарном режиме» №390 от	01.09.2019	Выполнено. Программа первичного инструктажа утверждена приказом (распоряжением) руководителя

	руководителя.	25.04.2012 П.25 приказа МЧС России от 12.12.2007 №645 об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций».		
--	---------------	---	--	--

Директор школы

Т.И.Самойлова.