

Отчет об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара в ГБОУ школа-интернат с. Малый Толкай на 23 августа 2018 года.

№	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Принятые меры
1	Отсутствует ограждение на кровле здания	ч.1, ч.2, ч.3, ч.4, ст.5, п.1, п.2 ч.1 ст.6, ст.90 Федеральной закон от 22.07.2008 №123-ФЗ СП 4.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы п.7.16.	01.08.2018	Выполнено. Установлено ограждение на кровле здания спального корпуса.

2	В коридоре подвала без естественного проветривания при пожаре длиной более 15 м. для удаление продуктов горения при пожаре не установлена системами втяжной противодымной вентиляции.	ч.1, ч.2, ч.3, ч.4, ст.5, п.1, п.2 ч.1 ст.6, ст.85 Федеральной закон от 22.07.2008 №123-ФЗ СП 4.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности п.7.2.	01.08.2018	Выполнено. Установлена ограждающая конструкция с нормируемым пределом огнестойкости, длина подвала составляет менее 15 метров.
3	На объекте защиты (в здании) имеющаяся автоматическая установка пожарной сигнализация (АУПС) не обеспечивает надлежащим (требуемым) образом дублирование сигнала о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны (системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении	ч.1, ч.2, ч.3, ч.4, ст.5, п.1, п.2 ч.1 ст.6, ч.1, ч.7, ч.10 ст.83, ч.1 ст.91 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.1.2, прил.А: п.А.1, А.3, А.10, табл.А.1 п.9, табл.А.3 п.37, п.38 СП5,13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной	01.08.2018	Выполнено. Обеспечено дублирование сигнала о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны.

	<p>дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1 – с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации).</p>	<p>защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»</p>		
4	<p>Подъезд пожарных автомобилей не обеспечен со всех сторон к зданию функциональной пожарной опасности Ф1.1.</p>	<p>ч.1, ч.2, ч.3, ч.4, ст.5, п.1, п.2 ч.1 ст.6, Федеральная закон от 22.07.2008 №123-ФЗ СП 4.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы п.8.1.</p>		<p>Подготовлена сметная документация на устройство подъездных путей к зданиям учреждения. Направленно письмо в министерство образования и науки Самарской области, руководителю Северо-Восточного управления А.Н.Каврыну №66 от 04.07.2017 года о выделении денежных средств в сумме 8631670,00 рублей на устройство подъездных путей к зданиям учреждения. Направлено письмо в министерство образования и науки Самарской области, министру Пылеву №99 от 28.09.2017 года о выделении денежных средств. Направлено письмо в министерство имущественных отношений о приведении собственности Самарской области (земельного участка) в соответствии с требованиями пожарной безопасности.</p>

	Школа			
5	<p>На объекте защиты (в здании) имеющаяся автоматическая установка пожарной сигнализация (АУПС) не обеспечивает надлежащим (требуемым) образом дублирование сигнала о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны (системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф.41 – с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей</p>	<p>ч.1, ч.2, ч.3, ч.4, ст.5, п.1, п.2 ч.1 ст.6,ч.1, ч.7, ч.10 ст.83, ч.1 ст.91«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.1.2, прил.А: п.А.1, А.3, А.10, табл.А.1 п.9, табл.А.3 п.37, п.38 СП5,13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»</p>	01.08.2018	<p>Выполнено. Обеспечено дублирование сигнала о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны.</p>

	это сигнал организации)			
6	Подъезд пожарных автомобилей не обеспечен со всех сторон к зданию функциональной пожарной опасности Ф1.1.	ч.1, ч.2, ч.3, ч.4, ст.5, п.1, п.2 ч.1 ст.6, Федеральной закон от 22.07.2008 №123-ФЗ СП 4.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы п.8.1.		Подготовлена сметная документация на устройство подъездных путей к зданиям учреждения. Направленно письмо в министерство образования и науки Самарской области, руководителю Северо-Восточного управления А.Н.Каврыну №66 от 04.07.2017 года о выделении денежных средств в сумме 8631670,00 рублей на устройство подъездных путей к зданиям учреждения. Направлено письмо в министерство образования и науки Самарской области, министру Пылеву №99 от 28.09.2017 года о выделении денежных средств. Направлено письмо в министерство имущественных отношений о приведении собственности Самарской области (земельного участка) в соответствии с требованиями пожарной безопасности.

Директор школы

Т.И.Самойлова.