

План устранения нарушений требований пожарной безопасности в ГБОУ школа-интернат с. Малый Толкай в соответствии с требование предписания № 7/1/1 от 09.10.2019 года.

№	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Принятые меры
Здание школы				
1.	Отсутствует ограждение на кровле старой части здания, уклон кровли составляет 12% и высота до карниза более 7 метров.	ч.1, ч.2, ч.3, ч.4, ст.5, п.1, п.2 ч.1 ст.6, ст.90 Федеральной закон от 22.07.2008 №123-ФЗ СП 4.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы п.7.16.	01.10.2020	Подготовлена проектно- сметная документация, стоимость работ составляет 341565,86 рублей . Письма о необходимости финансирования данного мероприятия направлены в 2019 году в СВУ министерства образования и науки Самарской области Каврыну А.Н., Министру образования и науки Самарской области Акопьяну В.А.
2.	Подъезд пожарных автомобилей не обеспечен со всех сторон к зданию функциональной пожарной опасности Ф1.1.	ч.1, ч.2, ч.3, ч.4, ст.5, п.1, п.2 ч.1 ст.6, Федеральной закон от 22.07.2008 №123-ФЗ СП 4.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и	01.10.2020	Подготовлена сметная документация на устройство подъездных путей к зданиям учреждения в 2017 году, пересмотрена в ценах апреля 2019 года, в мае 2019 года проведена экспертиза сметной документации. Стоимость работ составляет 8 822 023,70 рублей . Письма о

		выходы п.8.1.		необходимости финансирования данного мероприятия направлены в 2017,2018, 2019 годы в СВУ министерства образования и науки Самарской области Каврыну А.Н., Министру образования и науки Самарской области Акопяну В.А., в министерство имущественных отношений Самарской области (земельный участок принадлежит Самарской области).
Спальный корпус				
3	Ограждение на кровле находится в неисправном состоянии (имеются отрывы в местах скрепления)	П.24 «Правил противопожарного режима в РФ» утв. Постановление Правительства РФ «О противопожарном режиме» №390 от 25.04.2012	01.10.2020	Подготовлена проектно- сметная документация, стоимость работ составляет 341565,86 рублей . Письма о необходимости финансирования данного мероприятия направлены в 2019 году в СВУ министерства образования и науки Самарской области Каврыну А.Н., Министру образования и науки Самарской области Акопяну В.А.
4	Подъезд пожарных автомобилей не обеспечен со всех сторон к зданию функциональной пожарной опасности Ф1.1.	ч.1, ч.2, ч.3, ч.4, ст.5, п.1, п.2 ч.1 ст.6, Федеральной закон от 22.07.2008 №123-ФЗ СП 4.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы п.8.1.	01.10.2020	Подготовлена сметная документация на устройство подъездных путей к зданиям учреждения в 2017 году, пересмотрена в ценах апреля 2019 года, в мае 2019 года проведена экспертиза сметной документации. Стоимость работ составляет 8 822 023,70 рублей . Письма о необходимости финансирования данного мероприятия направлены в 2017,2018, 2019 годы в СВУ министерства образования и

				науки Самарской области Каврыну А.Н., Министру образования и науки Самарской области Акопяну В.А., в министерство имущественных отношений Самарской области (земельный участок принадлежит Самарской области).
Территория				
24	Пожарный резервуар объемом 50м ³ находится в неисправном состоянии	П.55 «правил противопожарного режима в РФ» утв. Постановлением Правительства РФ «О противопожарном режиме» №390 от 25.04.2012	01.10.2020	Планируется установка второго наружного гидранта на территории учреждения. Пожарный резервуар будет ликвидирован. Работы планируются на апрель-май 2020 года.
25	Не обеспечен подъезд пожарному водоему резервуару	П.55 «правил противопожарного режима в РФ» утв. Постановлением Правительства РФ «О противопожарном режиме» №390 от 25.04.2012	01.10.2020	Планируется установка второго наружного гидранта на территории учреждения. Пожарный резервуар будет ликвидирован. Работы планируются на апрель-май 2020 года.

Директор школы

Т.И.Самойлова.