

**Отчет по устранению нарушений требований пожарной безопасности, по  
Предписанию № 29/1 от 17.03.2023 г.  
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении  
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по  
предотвращению угрозы возникновения пожара  
в ГБОУ школа-интернат с. Малый Толкай на 18 июля 2023 года.**

| №                     | Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены                                                                                                                           | Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности | Принятые меры           |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Учебный корпус</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                            |                         |
| 1                     | Не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, эксплуатирующихся сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации, до их замены в установленном порядке. Имеется совместная прокладка кабельных линий систем противопожарной защиты с другими кабелями и проводами (протокол о инструментального контроля работоспособности систем АПС от 21.06.2021 №159-5-1 проведенный ФГБУ "СЭУ ФПС "ИПЛ" по Самарской области"). Имеются помещения, в которых установлено по 2 пожарных извещателя включенных по логической схеме "ИЛИ" (протокол о инструментального контроля | Федеральный закон №248-ФЗ от 31.07.2020 "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации"" п.54 №1479 ч.1,ч.2, ч.3, ч.4, ст.5, п.1, п.2, ч.1 ст.6, ст.54, ч.1, ч.4, ч.5, ч.6 ст.83 №123-фз, ч.1, ч.2, ч.3, ч.4, ст.5, п.1, п.2 ч.1 ст.6, ст.90 №123-фз, п.71 №1479. | 01.03.2023                                                 | Выполнено<br>30.06.2023 |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                |            |                             |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|
|            | <p>работоспособности систем АПС от 21.06.2021 №159-5-1 проведенный ФГБУ "СЭУ ФПС "ИПЛ" по Самарской области"). Фактический уровень звука системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не во всех помещениях превышает на 15 дБА, допустимый уровень шума в защищаемых помещениях. Текст оповещения Внимание Пожарная тревога (протокол инструментального контроля работоспособности систем АПС от 21.06.2021 №159-5-1 проведенный ФГБУ "СЭУ" ФПС "ИПЛ" по Самарской области).</p>                     |                                                                                                                                                                                                |            |                             |
| Территория |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                |            |                             |
| 2          | <p>Подъезд пожарных автомобилей не обеспечен со всех сторон к зданию функциональной пожарной опасности Ф 1.1 и Ф 4.1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 90 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы п.8.1.</p> | 01.03.2023 | <p>Выполнено 31.07.2023</p> |
| 3          | <p>Не обеспечивает система противопожарной защиты в случае пожара автоматическую разблокировку и (или) открывание шлагбаумов, ворот, ограждений и иных технических средств, установленных на проездах и подъездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники (за исключением организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки шлагбаума, ворот, ограждения и иных технических средств на проездах или дистанционно</p> | <p>Федеральный закон №248-ФЗ от 31.07.2020 "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации"" п.71 №1479</p>                                              | 01.03.2023 | <p>Выполнено 12.07.2023</p> |

